



雫石町

至 盛岡

国道に出る際に秋田側から来る車が見えない。冬場は雪が壁になりさらに見えにくくなり危険である

＜対策メニュー＞
除雪時の注意喚起をお願いした

学校から国道に出る際にカーブミラーの向きがあつておらず見えない。またカーブミラーに木の枝等がかぶさり視界を遮っている

＜対策メニュー＞
樹木の伐採によりカーブミラーの目視状況の改善を図った

横断歩道があるにも関わらず、スピードを落とさない車が多く、近くに学校があることを示す標識がほしい

＜対策メニュー＞
樹木の伐採により看板の目視状況の改善を図った

歩道の整備とフェンスの設置
＜対策メニュー＞
未定

H27追加分

交通量が多いが通学路の標識が少ない。また、スピード超過や無理な追い越しが見られる

＜対策メニュー＞
公安委員会による取り締まりの強化

- 凡 例
- - - : 通学路 (学校指定)
 - : 要対策箇所

