

雫石町内通学路の要対策箇所一覧

【雫石小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
県道雫石東八幡平線	雫石町谷地45-6～雫石町上町1-1	交通量が多く道路が狭い、見通しも悪い。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
県道雫石東八幡平線	雫石町下町4-1～雫石町下町東50-3	交通量が多く道路が狭い、信号のない交差点が多い。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
雫石中央線	雫石町上曽根田内地	見通しが悪い上に、道路の幅が狭い。交通量も多い。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村
上町・源大堂線と裏川線	雫石町八卦71-2	見通しが悪い。車が一時停止するか不安。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村
国道46号	雫石町上曽根田内地	交通量が多い上、信号機がない交差点がある。	信号機一部整備済み	岩手県	警察署	国

【七ツ森小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
町道七ツ森1号線	雫石町七ツ森93-1	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村
町道七ツ森1号線	雫石町七ツ森～雫石町七ツ森80-1	大きなトラックや商業車の出入りが多いが歩道と車道の区別がない。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村

【上長山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
県道雫石東八幡平線	雫石町長山梶8-5～雫石町長山野中谷地64-1	交通量が多いにも関わらず、道路が狭い上歩道がない。	未定	岩手県	道路管理者	岩手県
雫石環状線	雫石町長山早坂27-1	交通量が多いにも関わらず、西長橋からくる児童が見えづらい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村

【南畑小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
町道雫石環状線	雫石町西安庭除き56-1	交通量が多いにも関わらず、歩道がない。カーブで見通しが悪い。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村
鶯宿線・鶯宿切留線	雫石町鶯宿温泉地内	鶯宿温泉付近の道路が狭く歩道がない。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村
県道盛岡横手線	雫石町西安庭半内板11-13	交通量が多いにも関わらず、歩道がない。カーブで見通しが悪い。	現行で歩道が設置され、改善済み	岩手県	道路管理者	岩手県

【安庭小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
県道盛岡鶯宿温泉線	雫石町西安庭下戸沢4-1～雫石町西安庭町場12-1	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
県道盛岡横手線	雫石町西安庭皂角15	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区別がない。	現在整備中	岩手県	道路管理者	岩手県

【西根小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
上西根・小岩井線	雫石町西根大宮64～雫石町西根上八丁56-1	歩道に木の枝や草がかかり、子供たちが車道を歩いており危険。	地域住民により処理済み	雫石町	教育委員会等	市町村
下駒木野・石倉線	雫石町西根大宮70～雫石町西根八丁野155	車がスピードを出すので通学路の標識がほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村

【御明神小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
和野・谷地線と和野・上和野線	雫石町上野中野199	カーブの延長線上交差点があり大変見通しが悪い。横断歩道がほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村
雫石環状線	雫石町上野新里12-27	交通量が多いにも関わらず、歩道と車道の区分が小さい。ガードレールがほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	市町村

【橋場小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
国道46号	雫石町橋場安栖58-8	横断歩道があるにもかかわらず、スピードを落とさない車が多く、近くに学校があることを示す標識がほしい。	樹木の伐採により看板の目視状況の改善をはかった。	国	道路管理者	国
国道46号	雫石町橋場安栖58-8	学校から国道に出る際に車がよく見えない。カーブミラーはあるが向きが合わないので見えやすいように設置してほしい。また、カーブミラーに木の枝等がかがざり視界をさえぎっているため枝を切るようお願いしたい。	樹木の伐採によりカーブミラーの目視状況の改善をはかった。	雫石町	教育委員会等	国
国道46号	雫石町橋場明神下115-1	橋場集落から国道46号に出る際に秋田方向から来る車が見えない。特に冬場は雪が壁になり見えにくく危ない。カーブミラーの設置をお願いしたい。	除雪時の注意喚起をお願いした	国	道路管理者	国
国道46号	安栖・山津田地区	歩道の整備とフェンスの設置をお願いしたい。	未定	国	道路管理者	国

【大村小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
県道盛岡横手線	雫石町南畑向山73-2	ガードレールと橋の欄干の間が広く開いており、下の川まで急斜面になっている。簡易的なロープが張られており、児童にも口頭で安全指導を行っているが万一の場合危険	個人所有の土地への出入り口であることから、学校側から生徒に対する注意喚起をお願いした	岩手県	教育委員会等	岩手県


岩手県 雫石町 雫石小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)



岩手県 雫石町 セツ森小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)



岩手県 雫石町 上長山小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)




岩手県 雫石町 南畑小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)




岩手県 雫石町 安庭小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)




岩手県 雫石町 西根小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)



岩手県 雫石町 御明神小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)



岩手県 雫石町 橋場小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)



岩手県 雫石町 大村小学校校区(通学路緊急合同点検 危険箇所)

