

令和元年度 雫石町内通学路の要対策箇所一覧表

別添①

学区	No.	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
雫石小学校	1	町道高前田5号線	雫石町高前田交差点	道幅が狭く、危険である。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	雫石町
	2	町道林線	雫石町小日谷地	交差点進入前の停止を促すため、ドットラインの引き直しと一時停止の標識がほしい。	10月までにドットラインを施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
	3	町道雫石・上野線	雫石町上町交差点～南町線とのT字路	交通量、歩行者が多いため、歩道の設置もしくは歩行区間を確保してほしい。	歩行帯のカラー表示等の施工について検討をします。	雫石町	道路管理者	雫石町
	4	県道雫石東八幡平線	雫石町上町交差点	交通量、歩行者数が多いため、歩行者信号機設置がほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
	5	県道雫石東八幡平線	雫石町上町交差点～雫石谷地交差点	交通量が多く道路が狭い、見通しも悪い。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
	6	町道裏川線	雫石小学校～雫石町上町西	古い緑石の撤去と、きちんとした通学路を確保してほしい。	緑石の撤去をしました。またサイドラインと歩行帯のカラー表示の施工について検討をします。	雫石町	道路管理者	雫石町
	7	町道雫石・小岩井線	雫石町役場前～県道雫石東八幡平線	歩行帯をわかりやすく表示してほしい。	歩行帯のカラー表示等の施工について検討をします。	雫石町	道路管理者	雫石町
	8	町道雫石中央線	雫石町中央公民館前	横断歩道を設置してほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	道路管理者	雫石町
	9	町道南田圃中央線	雫石駅西側踏切～南田圃中央線のT字路	交通標識(一時停止)を設置してほしい。	10月までにドットラインを施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
	10	町道南田圃中央線	雫石駅東側踏切～南田圃中央線のT字路	交通標識(一時停止)を設置してほしい。	10月までにドットラインを施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
	11	町道南田圃中央線	町道と県道の交差点(長根行政区)	見通しが悪く、危険である。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	雫石町
	12	県道雫石東八幡平線	掘割跨線橋付近	歩道が狭く、危険である。歩道を設置してほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
七ツ森小学校	13	町道元御所線	東町南側	見通しの悪いカーブがあり、危険である。	「対向車注意」の路面表示を施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
御所小学校	14	県道盛岡鶯宿温泉線	戸沢バス停付近	歩道がなく、危険である。歩道を設置してほしい。	今年度、歩道設置を施工しました。	岩手県	道路管理者	岩手県
	15	町道外舛沢5号線	枉台湖交差点T字路	風雪により危険な箇所となる。防風設備等の設置をしてほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	雫石町	教育委員会等	雫石町
御明神小学校	16	町道雫石環状線	上野沢川橋～国道46号交差点	歩道に設置されている転落防止柵が劣化・破損しており危険である。	転落防止柵の補修について検討をします。	雫石町	道路管理者	雫石町
	17	町道小赤沢線	小赤沢地内	雨水がたまり危険な箇所となる。道路改良をしてほしい。	原因を調査をしたうえで、補修を検討します。	雫石町	道路管理者	雫石町
	18	町道滝沢・安庭線	滝沢地内	大型車が通る道路であり、歩道を設置してほしい。また道路は2車線だが橋は1車線で狭く、危険である。	原因を調査をしたうえで、対応を検討します。	雫石町	道路管理者	雫石町

西山小学校	19	町道篠ヶ森・早坂線 町道篠川原・極楽野線	五区コミュニティセンター付近交差点	交通標識(一時停止)を設置してほしい。	10月までにドットラインを施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
	20	町道野中・猿子線 町道梶・羽上線	西山郵便局東側十字路	交差点の優先順位がわかりにくい。	10月までにドットラインを施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
	21	町道野中1号線 町道梶・羽上線	野中公民館東側十字路	交差点の優先順位がわかりにくい。	10月までにドットラインを施工しました。	雫石町	道路管理者	雫石町
	22	県道雫石東八幡平線	旧JA西山支所南側	歩道が一部区間ないため危険である。歩道を設置してほしい。	スクールガード及び地域ボランティアによる立ち番及び巡回	岩手県	道路管理者	岩手県
	23	町道西根線	旧西根小学校付近	歩道に設置されている転落防止柵が劣化・破損しており危険である。	転落防止柵の補修について検討をします。	雫石町	道路管理者	雫石町